



Plans d'Ambiance Couleur
 Perspectives
 Plans schématique Carrez
 Plans d'état des lieux
 Calcul des Tantièmes

Expertises & Architecture

Etats parasites
 Plomb & D.P.E
 Gaz & Electricité
 Loi Carrez
 Contrôle Amiante

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012.

A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

- Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots de copropriété : **Maison**

Adresse :

Descriptif du bien :

Encombrement constaté : **Néant**

Situation du lot ou des lots de copropriété

Nombre de Pièces :

Numéro de Lot : **NC**

Mitoyenneté : **OUI** Bâti : **OUI**

Référence Cadastre : **NC**

Document(s) joint(s) :

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme.

B DESIGNATION DU CLIENT

- Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prén

Qualité :

Adresse :

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite :

C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

- Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom

Raison sociale et nom de l'entreprise :

PLAN & EXPERT

Adresse : **7 place ile de Beauté 06300 NICE**

N° siret : **4336186000020**

N° certificat de qualification :

Date d'obtention :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

Organisme d'assurance professionnelle : **MMA**

N° de contrat d'assurance :

Date de validité du contrat d'assurance : **28/12/2018**

D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
RDC		
Atelier		Absence d'indice
Garage		Absence d'indice
Cave à vins		Absence d'indice
Entrée studio	Porte bois	Absence d'indice
Séjour/Cuisine		Absence d'indice
Chambre n°1		Absence d'indice
Salle d'eau/WC		Absence d'indice
Chambre n°2		Absence d'indice
Salle d'eau/WC		Absence d'indice
RDJ		
Escalier		Absence d'indice
Dégagements		Absence d'indice
Cuisine		Absence d'indice
Buanderie		Absence d'indice
Chambre n°3	Parquets bois	Absence d'indice
Salle d'eau/WC		Absence d'indice
Couloir		Absence d'indice
Chambre n°4	Parquets bois	Absence d'indice
Salle de bain/WC		Absence d'indice
Chambre n°5		Absence d'indice
Salon/Salle à manger		Absence d'indice
Terrasse		Absence d'indice
Cabane bois	bois	Absence d'indice
Local Technique piscine		Absence d'indice
1er		
Escalier		Absence d'indice
Chambre n°6		Absence d'indice
Salle de bain/WC		Absence d'indice
Combles	Poutres bois	Absence d'indice
Jardin	Essences Naturelles	Absence d'indice

LEGENDE

(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ...
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
*	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

**E IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES)
N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION**

Néant

**F IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION**

Néant

G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits celluloseux non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non celluloseux rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

3. Matériel(utilisé) :

Poinçon, échelle, lampe torche...

H CONSTATATIONS DIVERSES

Absence d'indice d'infestation de termite aux abords de la construction

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite.

NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **15/08/2018**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

CACHET DE L'ENTREPRISE

Signature de l'opérateur

PLAN & EXPERT
7 Place Île de Beauté
06300 NICE
SIRET : 423 618 600 00020
M.M.A : 114 251 812

Référence
Fait à : NI
Visite effe
Durée de
Nom du r
Opérateur
Prénom :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

7 Place Ile de Beauté – 06300 Nice.

Siret N° en cours d'immatriculation. Assurance Responsabilité Civil et professionnelle « MMA »